


Инструкция по развертыванию ПО


© 000 «Метрология и автоматизация», 2025.

Копирование и распространение без письменного разрешения запрещено.


1. Поместить поставляемый архив в домашнюю папку пользователя администратор (/home/administrator), и распаковать;
2. Распаковать архив `petrolsoft-deps.tar.gz`, после чего появится папка `petrolsoft-deps` ;
3. Открыть менеджер пакетов `Synaptic`, и на верхней панели выбрать Настройки → Репозитории . Выставить галочки в первый и третий пункты, и применить изменения. Согласиться на обновление списка пакетов;



- На верхней панели выбрать Файл → Добавить загруженные пакеты . В появившемся окне нужно найти и выбрать папку `petrolsoft-deps` ;



5. Далее нужно подтвердить установку пакетов, нажав кнопку Применить .



6. Распаковать архив `udev-rules.tar.gz` ;
7. Открыть терминал в этой папке, и ввести команду `sudo sh install.sh` ;
8. Затем, выполнить команду `sudo dpkg -i Petrolsoft.deb` , и дождаться окончания установки;
9. Открыть в программе Kate файл настроек APM `/opt/PetrolSoft/ARM/Settings.xml` , и ввести нужные настройки;
10. Выполнить в терминале команду

```
cd /opt/PetrolSoft/ARM && ./ARM
```

После завершения выполнения команды установка завершена.